

АКТ
приемки выполненных работ по оценке соответствия лифтов

г. Тюмень
местонахождение

«27» 06 2022 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) от «20» 06 2022 г. в составе
№ 794
дата

Председателя
представителя технического заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Самосватов К.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной
власти и (или) органа местного
самоуправления Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля» А. С. Тропин
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-подрядчика Директор ООО ИЦ «Техническая диагностика» Жаринов Е.Б.

представитель Регионального оператора специалист ОКРР НО «ФКР ТО» Трунцев И.И.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом представитель ООО УК «Вентур»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*
фамилия, имя, отчество

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО ИЦ «Техническая диагностика» предъявлены комиссии к приемке
наименование подрядной организации
выполненные работы по оценке соответствия лифтов техническому регламенту Таможенного союза
011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в соответствии с Договором от 11.01.2022 № 04/22 (далее
– Договор).

2. Стоимость работ согласно Договору по результатам аукциона по многоквартирному жилому дому:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 2а
(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)
составляет Сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре руб. 00 коп., из них:
(стоимость прописью)

2.1. по лифту № 1 на 10 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 295806
Двадцать две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп., (без НДС)
(стоимость прописью)

2.2. по лифту № 2 на 10 остановок, установленный в подъезде № 2, заводской номер лифта – 295807
Двадцать две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп., (без НДС)
(стоимость прописью)

3. Стоимость фактически выполненных работ по многоквартирному жилому дому:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 2а
(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)
составляет Сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре руб. 00 коп., из них:
(стоимость прописью)

3.1. по лифту № 1 на 10 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 295806
Двадцать две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп., (без НДС)
(стоимость прописью)

3.2. по лифту № 2 на 10 остановок, установленный в подъезде № 2, заводской номер лифта – 295807
Двадцать две тысячи двести семьдесят два руб. 00 коп., (без НДС)
(стоимость прописью)

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ
(дата заключения договора)

11.01.2022 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ
(дата окончания работ по договору)

25.12.2022 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ
(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта о
приемке выполненных работ по оценке соответствия лифтов)

27.06.2022

дата, месяц, год

5. Качество выполненных работ соответствует требованиям, установленных Договором. Недостатки выполненных работ не выявлены. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается Актами освидетельствования № б/н от 04.04.2022 г. на лифт зав. № 295806, № б/н от 04.04.2022 г. на лифт зав. № 295807, которые в комплекте с актами обследования и испытания узлов, деталей и конструкций переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

6. Гарантийный срок на результаты выполненных работ в соответствии с п.3 ч.2 ст.182 ЖК РФ составляет 5 (лет) с момента подписания настоящего акта.

7. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Общая стоимость выполненных работ

Сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре

руб. 00 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

0

руб. 00 коп.

Итого к оплате

Сорок четыре тысячи пятьсот сорок четыре

руб. 00 коп.

Приложение к акту выполненных работ по оценке соответствия лифтов:

1. Акт освидетельствования № б/н от «04» апреля 2022 года на лифт зав. № 295806

2. Акт освидетельствования № б/н от «04» апреля 2022 года на лифт зав. № 295807

3. Акт об отпуске лифтов работ (приемка) комиссией от 27.06.2022

4. Итого утвержденных

Председатель рабочей комиссии

подпись

Члены комиссии

подпись

подпись

подпись

подпись

подпись

Самосватов К.И.

расшифровка подписи

Тропин А. С.

расшифровка подписи

Е.Б. Жаринов

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора

МКУ «Служба технического контроля»

должность

подпись

А. С. Тропин

расшифровка подписи

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по оценке соответствия лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Моторостроителей, д. 2а

г. Тюмень

«27» 06 2022 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 794 от «20» 06 2022 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии

«Вентор» представитель ООО, ул.

_____ извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 04/22 от 11.01.2022 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-3519/22 от «24» 06 2022 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии _____

2 _____ отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

2 _____

Председатель
рабочей комиссии:

Директор
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

Заместитель директора
МКУ «Служба технического контроля»
должность

подпись

Тропин А.С.
расшифровка подписи

Директор ООО ИЦ
«Техническая диагностика»
должность

подпись

Жаринов Е.Б.
расшифровка подписи

специалист ОКРНО, Фирова
должность

подпись

Самосватов К.И.
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ