

АКТ

приемки выполненных работ по оценке соответствия лифтов

г. Тюмень
местонахождение

«04» июня 2021 г.
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) от «04» июня 2021 г. в составе
N 667
дата

Председателя
представителя технического заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.
должность, фамилия, имя, отчество

членов комиссии:
представителя органа исполнительной
власти представитель Департамента АСНР Тюменской области
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации-подрядчика Генеральный директор ООО ИЦ «СИБИРЬ» Кузьмин А.В.
должность, фамилия, имя, отчество
представитель Регионального оператора главный специалист в сфере контроля качества ремонта и обслуживания Кравченко Д.Н.
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,
осуществляющей управление
многоквартирным домом представитель ТСМ «Дом на Тюменской»
должность, фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от
собственников помещений (в соответствии с
решением общего собрания собственников)*
фамилия, имя, отчество

составили настоящий Акт о нижеследующем:

1. Подрядчиком ООО ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР «СИБИРЬ»
наименование подрядной организации

предъявлены комиссии к приемке выполненные работы по оценке соответствия лифтов техническому регламенту Таможенного союза 011/2011 «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011) в соответствии с Договором от 14.12.2020 № 132/20 (далее – Договор).

2. Стоимость работ согласно Договору по результатам аукциона по многоквартирному жилому дому:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119
(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)
составляет Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят семь руб., 60 коп., из них:
(стоимость прописью)

2.1.	по лифту № 1 на 9 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 278655 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)
2.2.	по лифту № 2 на 9 остановок, установленный в подъезде № 2, заводской номер лифта – 278656 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)
2.3.	по лифту № 3 на 9 остановок, установленный в подъезде № 3, заводской номер лифта – 278657 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)

3. Стоимость фактически выполненных работ по многоквартирному жилому дому:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119
(полный адрес в соответствии с Краткосрочным планом реализации региональной программы)
составляет Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят семь руб., 60 коп., из них:
(стоимость прописью)

3.1.	по лифту № 1 на 9 остановок, установленный в подъезде № 1, заводской номер лифта – 278655 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)
3.2.	по лифту № 2 на 9 остановок, установленный в подъезде № 2, заводской номер лифта – 278656 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)

3.3.	по лифту № 3 на 9 остановок, установленный в подъезде № 3, заводской номер лифта – 278657 Сорок четыре тысячи восемьдесят девять руб., 20 коп., (без НДС), (стоимость прописью)
------	---

4. Работы по капитальному ремонту осуществлены в сроки:

Начало выполнения работ

(дата заключения договора)

14.12.2020 г.

дата, месяц, год

Плановое окончание работ

(дата окончания работ по договору)

25.12.2021 г.

дата, месяц, год

Фактическое окончание работ

(дата подписания всеми уполномоченными лицами акта о приемке выполненных работ по оценке соответствия лифтов)

04.06.2021

дата, месяц, год

5. Качество выполненных работ соответствует требованиям, установленных Договором. Недостатки выполненных работ не выявлены. Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается Актами освидетельствования № 1826, 1827, 1828 от 28.05.2021 г., которые в комплекте с актами обследования и испытания узлов, деталей и конструкций переданы в полном объеме в соответствии с условиями Договора.

6. Гарантийный срок на результаты выполненных работ в соответствии с п.3 ч.2 ст.182 ЖК РФ составляет 5 (лет) с момента подписания настоящего акта.

7. Настоящий акт составлен в 4 экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Общая стоимость выполненных работ

Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят семь

руб. 60 коп.

Неустойка (расчет прилагается)

0 / ноль /

руб. 0 коп.

Итого к оплате

Сто тридцать две тысячи двести шестьдесят семь

руб. 60 коп.

Приложение к акту выполненных работ по оценке соответствия лифтов:

1. Акт освидетельствования № 1826 от «28» мая 2021 года;

2. Акт освидетельствования № 1827 от «28» мая 2021 года;

3. Акт освидетельствования № 1828 от «28» мая 2021 года.

4. Наши уведомления № 55-08 - 3559/21 от 03.06.2021

5. Акт об обнаружении чиним работ (применен) подписан от 04.06.2021

Председатель рабочей комиссии

подпись

Елизаров В.И.

расшифровка подписи

Члены комиссии

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель
органа местного
самоуправления

Заместитель директора
МКУ «Служба технического
контроля»

должность

подпись

А. С. Тропин

расшифровка подписи

*В соответствии с Постановлением Администрации города Тюмени от 27.11.2017 № 787-пк «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени».

Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по оценке соответствия лифтов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 119

г. Тюмень

«04» июня 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 667 от «04» июня 2021 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии представитель Департамента МКУ Х Тюменской области, представитель ТЭЖ «Дом на Чаплина»

извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 113/20 от «08» декабря 2020 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-3559/11 от «03» июня 2021 г. адресу не явились.

¹Член(ы) рабочей приемочной комиссии _____

З отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим:

З

Председатель
рабочей комиссии:

Директор
МКУ «Служба технического контроля»
должность

Елизаров В.И.
подпись

Елизаров В.И.
расшифровка подписи

Члены комиссии:

шабаны должность специалист
отдела контроля качества
МКУ Х ТЭЖ
должность

подпись
Кравченко Д.Н.
подпись

расшифровка подписи
Кравченко Д.Н.
расшифровка подписи

Генеральный директор ООО ИЦ «СИБИРЬ»
должность

Кузьмин А.В.
подпись

Кузьмин А.В.
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

¹ Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ