

**АКТ**  
**приемки рабочей комиссией оказанных услуг по разработке проектной документации**

г. Тюмень  
местонахождение

« 30 » марта 20 21 г.  
дата

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля»  
наименование организации-заказчика, назначившей рабочую комиссию

решением (приказом) № 275 от « 26 » марта 2021 г. в составе  
дата

Председателя:  
представитель технического заказчика Директор МКУ «Служба технического контроля» Елизаров В.И.  
должность, фамилия, имя, отчество

Членов комиссии:  
представитель органа исполнительной  
власти Представитель департамента ЖКХ Тюменской области  
должность, фамилия, имя, отчество

Представитель исполнителя Директор ОП ООО «Импорт-Лифт» в г. Тюмени Филимоненко Н.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представитель Регионального  
оператора Ведущий специалист ОККР НО «ФКР ТО» Кызылов Д.В.  
должность, фамилия, имя, отчество

представителя организации,  
осуществляющей управление  
многоквартирным домом Представитель ООО "Ваш выбор"  
должность  
фамилия, имя, отчество

уполномоченного представителя от собственников  
помещений (в соответствии с решением общего  
собрания собственников) \* \_\_\_\_\_  
фамилия, имя, отчество

**Установила:**

Предъявлена к приемке разработанная проектная документация для капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт), расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Валерии

1. Гнаровской, д. 5, корп. 1  
местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

2. Проектная документация на капитальный ремонт разработана ООО «Импорт-Лифт»  
наименование проектной организации,  
Дог. 116/20 от 16.12.2020г.  
номер договора, дата его заключения

3. Разработка проектной документации осуществлена в сроки:

Начало предоставления услуг 16.12.2020  
(дата заключения договора) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Плановое окончание предоставления  
услуг 14.02.2021  
(дата окончания работ по договору) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

Фактическое окончание предоставления  
услуг 30.03.2021  
(дата подписания акта приемки рабочей комиссией  
оказанных услуг) \_\_\_\_\_  
число, месяц, год

4. Общая стоимость оказанных услуг:

37 996 (тридцать семь тысяч девятьсот девяносто шесть) руб. 11 коп.

Неустойка (расчет прилагается) 565 руб. 56 коп.

Итого к оплате: 37 430 (тридцать семь тысяч четыреста тридцать) руб. 55 коп.

5. На основании ознакомления с разработанной проектной документацией по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома (ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт), расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 5, корп. 1

наименование конструктивного элемента жилого здания в соответствии с региональной программой

### Решение рабочей комиссии

Предъявленную к приемке разработанную проектную документацию для выполнения капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома (ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт), расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 5, корп. 1

местонахождение жилого здания и наименование конструктивного элемента в соответствии с региональной программой

утвердить и принять в производство работ

Приложение к акту

1. Акт передачи проектной документации по объекту от 30.03.2021
2. Доверенность № 3/ИЛ от 01.01.2021 г.
3. Расчет суммы, подлежащей оплате за выполнение работ по разработке проектной документации
4. Акт об отсутствии членов рабочей комиссии от 30.03.2021
5. Копия уведомления о приемке № 55-08-1675/21 от 26.03.2021

Председатель  
рабочей комиссии:

  
подпись

Елизаров В.И.  
расшифровка подписи

Члены комиссии:

  
подпись

подпись

расшифровка подписи

Филимоненко Н.В.

подпись

расшифровка подписи

Кызылов Д.В.

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи

подпись

расшифровка подписи


подпись

расшифровка подписи

Согласовано:

Представитель  
органов местного  
самоуправления

Заместитель директора  
МКУ «Служба технического  
контроля»  
должность

  
подпись

Петров А.А.  
расшифровка подписи

\*В соответствии с приказом департамента городского хозяйства Администрации города Тюмени от 15.02.2021 №32-34-000053/21 «О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах города Тюмени»



## Акт

об отказе от подписи в акте приемке выполненных работ/отсутствии членов рабочей (приемочной) комиссии при приемке выполненных работ по разработке проектной документации для капитального ремонта или замены лифтового оборудования многоквартирного дома, расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, д. 5, корп. 1

г. Тюмень




«30» марта 2021 г.

Рабочая комиссия, назначенная МКУ «Служба технического контроля» приказом № 275 от «26» марта 2021 г. составила настоящий акт о том, что член(ы) уполномоченной рабочей комиссии представитель департамента ЖКХ Тюменской области, представитель ООО «Ваш выбор»

\_\_\_\_\_ извещен(ы) надлежащим образом о времени и месте проведения комиссионной приемки выполненных работ (оказанных услуг) по договору № 116/20 от «16» декабря 2020 г. по указанному в уведомлении о приемке выполненных работ № 55-08-1675/21 от «26» марта 2021 г. адресу не явились.

<sup>1</sup>Член(ы) \_\_\_\_\_ рабочей приемочной комиссии

\_\_\_\_\_ отказался(лись) от подписи в акте приемочной (рабочей) комиссии, отказ мотивировали следующим: \_\_\_\_\_

Председатель рабочей комиссии:	Директор МКУ «Служба технического контроля» должность	 подпись	Елизаров В.И. расшифровка подписи
Члены комиссии:	Директор ОП ООО «Импорт-Лифт» в г. Тюмени должность	 подпись	Филимоненко Н.В. расшифровка подписи
	Ведущий специалист ОКРП НО «ФКР ТО» должность	 подпись	Кызылов Д.В. расшифровка подписи
	_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи
	_____ должность	_____ подпись	_____ расшифровка подписи

<sup>1</sup> Графа заполняется в случае отказа члена рабочей (приемочной) комиссии от подписи в акте приема выполненных работ