## АКТ

« Оценка технического состояния многоквартирных домов и разработка проектной документации на проведение капитального ремонта внугридомовых инженерных систем теплоснабжения расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул. Шаронова, д.17» (наименование объекта)

## передачи проектной документации по объекту

	в рамках дог	овора № <u>1/21</u> от « <u>24</u> » февра	<u>ля</u> 20 <u>21</u> г.	
<u>г.</u> Иш	им		« <u>23</u> » <u>апр</u>	<u>реля</u> 20 <u>21</u> г.
Мы, н	ижеподписавшиеся			
Представитель Заказчика:		Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Тюменской области» Старший специалист отдела контроля капитального ремонта НО «ФКР ТО» Назыров Рушан Шаукатович		
		(наименование организации Ф. И. О., должность)		
	<b>M</b>			
с одной стороны, и представитель Подрядчика: Генеральный директор ООО «Сибирь» Д.В. Дмитрев				трев
(наименование организации, Ф. И. О., должность)  составили настоящий акт о нижеследующем:				
	жин о тяв пирикотови испаватось	селедующем.		
]	В соответствии с договором	Nº 1/21 or « 24	» <u>февраля</u> 20	<u>21</u> г.
	Подрядчик оказал услуги по раз юменская, г. Ишим, ул. Шарс	работке проектной документации по об онова, д.17	ъекту:	
		(наименование объекта)		
для производства на нем: Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения (наименование услуги)				
			* 10 to the	
	и как результат оказанных услуг	передал оформленную следующую до	кументацию:	Количество
№ п/п	Наименование документа		Шифр, № документа	экземпляров
1	Проект капитального ремонта общего имущества многоквартирного 4 экз.			
100	дома. Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения			
1	расположенного по адресу: обл. Тюменская, г. Ишим, ул.			
2 2 4	Шаронова, д.17		001.21-02-OB	
	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			
У	слуги оказаны в соответствии с	требованиями договора №_	1/21 от « <u>24</u> » ф	евраля 2021 г.
Приня.	л			
Предст	гавитель Заказчика: Ст	арший специалист		
		отдела контроля	7/	
		отдела контроля литального ремонта НО «ФКР ТО»		<u>Назыров</u> ровка подписи
Сдал		отдела контроля итального ремонта		